Favoretto

INDÚSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Aumente a vida útil do sistema de corte!

F756470
Direcionador da Barra de Corte
(Case) Tradicional

- Tecnologia que mantém a barra de corte suspensa, direcionada e centralizada entre os dedos;
- Sem atrito inferior, superior, dianteiro ou traseiro, mesmo em momento de flutuação do sistema de corte;
- Substitui as chapas fixas de desgaste por rolamento, eliminando esforço e fricção na barra de corte;
- Concentra o desgaste do sistema de corte no guia linear, facilitando a manutenção;
- Aumenta a vida útil da barra de corte, navalhas, régua, dedos e a caixa acionadora de navalhas.

Embalagem individual

Conjunto completo das peças e
instruções detalhadas para a montagem

Tecnologia Favoretto no campo.
É mais rendimento para o maior exportador brasileiro!

Item patenteado no INPI

Siga-nós nas Redes Sociais
Agrifavoretto
@agrifavoretto
favorettogranado

Conheça a linha de produtos;
Encontre um distribuidor;
Solicite um orçamento.
www.agrifavoretto.com.br

SUPORTE DIRECIONADOR F756470

É a tecnologia certa para a barra de corte CASE tradicional com os dedos = 87702973

RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

- Use régua porta dedos e barra de corte novos, caso contrário confira atentamente o alinhamento;
- Use um suporte direcionador = F756470 por pé. Assim, a barra de corte acompanha a mesma flutuação dos dedos;
- O primeiro suporte deve ficar fora do alcance do cabeça de facas = 84275285 que reforça a barra de corte.

MONTAGEM DA NAVALHA

- Retire as porcas = 84429102 que prendem a navalha na barra de corte. **Fig. 1** e substitua por porcas = F756477 inclusos no direcionador, fixe a novas porcas na barra de corte com chave. **Fig. 2**.

MONTAGEM DO DIRECIONADOR

- Retire as porcas = 100037 dos parafusos = 43473 (M10 x 40) que fixam os dedos na régua porta dedos, retire as peças: (retentor = 84427065, calço d afiação= 482769, calço de afiação = 84427068, suporte = 87517382);
- Encaixe o suporte direcionador = F756470, de modo que encaixe tanto nos parafusos = 43473 do dedo, quanto o guia linear = F756436 nas porcas = F756477 da navalha simultaneamente. **Fig. 2;**
- Coloque as porcas = 100037 (M10) nos parafusos = 43473 dos dedos e rosqueie manualmente;
- Coloque os parafusos = F756015 (M6x8), fixando o guia linear = F756476 nas porcas = F756477 e ajuste com chave. **Fig. 3.**

REGULAGENS

- Ajuste as porcas = 100037 (M10) nos parafusos = 43473 (M10) com chave, atento para não deslocar o suporte direcionador ao ajustar com chave;
- Atento para manter folga mínima de oscilação (uma folha de papel), tanto por cima quanto por baixo da navalha e a barra de corte. **Fig. 4;**
- Teste o funcionamento girando a caixa acionadora de navalhas manualmente;
- Reaperte todos os parafusos e teste o funcionamento novamente;
- Instale a correia na caixa acionadora e gire a plataforma em marcha lenta por 15 minutos, verifique aquecimento nos rolamentos dos suportes;

* Caso esteja aquecendo, solte as porcas = 100037 e ajuste novamente, se necessário utilize uma ou mais arruelas "U" (ajuste fino) incluso no direcionador.

Figura 1

Figura 2



Figura 3



Figura 4

Porca M8 = F756119

Porta pó Superior = F756202

Espaçador = F756105

Feltro = F756108

Roldana = F756201

Rolamento 608 = F756112

Parafuso M8x20 = F756118

Porta pó Inferior = F756203

Conjunto Reparo = F756410REP

Dedo Duplo = 87702973

Arruela U = F756011
Arruela U = F756012

Guia Linear = F756476

Parafuso M6x10 = F756015

Porca Espassadora = F756477

Em caso de dúvida, assista ao vídeo de montagem no youtube. YouTube Agrifavoretto