



Favoretto

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
www.agrifavoretto.com.br

Aumente a vida útil do sistema de corte!



F756040 direcionador da barra de corte John Deere série STS 600

Tecnologia que mantém o corte direcionado e centralizado entre os dedos, sem atrito inferior, superior, dianteiro ou traseiro, mesmo em momento de flutuação da plataforma de corte.

Aumenta a vida útil de: caixa acionadora, régua, barra de corte, dedos e navalhas.



Embalagem individual



Instrução detalhada para a montagem



Conjunto completo das peças

Tecnologia Favoretto no campo.

É mais rendimento para o maior exportador brasileiro!

Item patentado no INPI

OS DISTRIBUIDORES FAVORETTO AGUARDAM SEU CONTATO!

Solicite um orçamento, conheça a linha de produtos e encontre um distribuidor

www.agrifavoretto.com.br | Agrifavoretto

1. RECOMENDAÇÕES

- a) Recomenda-se usar barra de corte e régua dos dedos novos, caso contrário, confira o alinhamento;
- b) Instalar 1 suporte direcionador F756040 por pé, para que a barra de corte acompanhe a mesma flutuação da régua dos dedos;
- c) Instalar o primeiro suporte direcionador F756040 com 2 pés de distância da caixa acionadora das facas;
- d) Retire a correia da caixa acionadora e gire manualmente, atento ao peso do movimento.

2. DESMONTAGEM

- a) Retire os parafusos do dedo, e as peças fixadas por eles;
- b) Retire os parafusos H158341 que prendem a navalha na barra de corte.

3. MONTAGEM DA NAVALHA


Substituir os parafusos H158341 por parafusos H158342 (Figura 1).

4. MONTAGEM DO DEDO

- a) Passar os parafusos M10 x 55 através do dedo, curto longo curto H205447, em seguida na régua dos dedos;
- b) Sobrepor a pedra de afiar;
- c) Ajustar a altura do direcionador com ± 2 calços = 482769 e 1 calço = 055663 (Figura 2);
- d) Encaixar o direcionador F756040, de modo que encaixe tanto nos parafusos M10 x 55, como nos parafusos H158342 simultaneamente (Figura 3);
- e) Colocar arruelas e as porcas M10 nos parafusos M10 x 55 e fixar manualmente;
- f) Colocar as porcas M6 nos parafusos H158342 e ajustar com chave.

5. REGULAGENS

- a) Verificar o alinhamento de trabalho da barra de corte, ajustar os parafusos M10 com chave;
- b) Atenção: Evite deslocamento do suporte ao ajustar as porcas M10 com chave;**
- c) Testar o funcionamento girando a caixa acionadora manualmente, atento ao peso do movimento;
- d) A folga de trabalho inferior e superior entre o dedo e a faca, deve ser uma folha de papel (Figura 4);
- e) Instale a correia na caixa acionadora e gire a plataforma em marcha lenta por 15 minutos, verifique a temperatura dos rolamentos;
- f) Caso esteja aquecendo, solte os parafusos M10 e ajuste novamente o direcionador, se necessário utilize as arruelas "U" (ajuste fino) que acompanham o conjunto direcionador.



Montado com os dedos longo curto long H205448 - H213398 e curto longo curto H205447



Em caso de dúvidas, assista ao vídeo de montagem no canal **agrifavoretto**

Agrifavoretto | agrifavoretto.com.br